ウェッジブレーキエキスパンダー メンテナンスについて


★ ウェッジフレーキとは・・・

エアの圧力により、ウェッジがプランジャーを矢印の方向へ押し、ブレーキシューを押し広げブレーキを掛ける機構です。

従来の、フルエアおよびエアオーバー車と比較し、応答性がすぐれ、制動力の立上がりが素早く良好な

制動フィーリングが得られます。





エキスパンダーは3年毎の分解整備が必要です!

★ ウェッジフレーキエキスパンダーの整備内容

毎年の点検

ブーツの損傷点検(車検時)

3年毎の分解整備

・プーツ、ウェッジブーツの交換 ・・・ 材質劣化による破損等に備え、ブーツ、ウェッジブーツの定期交換 ・グリースの塗布 ・充填(純正グリース使用) ・・・ グリース劣化による機能低下防止のためグリース入換え ・摺動部品の摩耗および損傷点検 ・・・ 摺動部分 ・バネ部品の摩耗および損傷点検

分解整備を怠ると・・・・

・グリースの劣化による部品摩耗または部品の固着・・・・・内部部品の摩耗、固着が発生。
・ゴム部品の材質劣化等による破損・・・・・ブーツ類の熱劣化等による亀裂から水が浸入し、グリスの消失、
内部のスプリングが発錆し 折損する。埃浸入による内部部品の摩耗、固着。



これらの不具合によりプレーキの片効き、効き遅れ ブレーキの効き不良が発生する恐れがあります。

★ 個 格

三菱ふそうでは ブレーキの重要部品であるエキスパンダーの分解整備にかかるコストや時間を削減する、高品質&低価格な純正リビルト品を用意しています。

リビルトエキスパンダ価格 : 18,270円/個(税込)

価格は予告無く変更される場合があります。

車検整備時は、交換工賃がお安くなりますので 車検時の交換をお勧めいたします。 詳しくは、弊社フロントスタッフへお問合せください。